acme®

Model A105

Universal Mobile charger kit

GB

Cautions:

- Used temperature: 0°C ~ +40°C
- Don't drop the charger or put heavy load on it
- Take the plug of charger out of power after fully charged or not in use
- Don't disassemble or reassemble the charger
- Don't use or store under direct sunshine or near heat, or high temperature

LT

Įspėjimai:

- Naudojimo temperatūra: 0°C ~ +40°C
- Nemėtykite pakrovėjo ir/ar nedėkite sunkių daiktų ant jo
- Ištraukite kištuką iš energijos šaltinio tik tada, kai pilnai pasikrovė arba nenaudojamas
- Neardykite ir neperdarinėkite pakrovėjo
- Nenaudokite ir nelaikykite pakrovėjo saulėje, netoli karštį skleidžiančių daiktų, aukštoje temperatūroje

LV

Uzmanību!

- Lietošanas temperatūra: 0°C ~ +40°C
- Sargiet lādētāju no kritieniem un nelieciet uz tā smagu slogu.
- Izraujiet lādētāja vadu no kontaktligzdas, tiklīdz ierīce ir pilnībā uzlādēta vai tas netiek izmantots.
- Neizjauciet lādētāju un nemēģiniet to salikt kopā no jauna.
- Nelietojiet un neuzglabājiet tiešos saules staros, karstuma avota tuvumā vai augstā temperatūrā.

EE

Hoiatused:

- Kasutustemperatuur: 0°C ~ +40°C
- Ärge asetage laadijale raskeid esemeid ega laske laadijal maha kukkuda.
- Tõmmake laadija juhe pärast laadimise lõpetamist ja mittekasutamise ajaks seinapistikust välja.
- Ärge võtke laadijat osadeks lahti ega püüdke seda ise umber ehitada.
- Ärge kasutage seadet otsese päikesevalguse käes ega kõrge temperatuuriga keskkonnas.

RU

Меры предосторожности:

- Температура использования: 0°C ~ +40°C
- Не роняйте зарядное устройство и не подвергайте его нагрузкам
- Отсоединяйте зарядное устройство от сети после его полной зарядки или, если вы его не используете
- Не разбирайте и не перебирайте зарядное устройство
- Не используйте и не храните под прямыми солнечными лучами или возле источников тепла, а также при высоких температурах

PL

Środki ostrożności:

- Temperatura użytkowania: 0°C ~ +40°C
- Nie rzucaj ładowarką, ani nie umieszczaj na niej ciężkich przedmiotów.
- Odłącz wtyczkę ładowarki z gniazdka, po zakończeniu ładowania, lub gdy nie jest używana.
- Nie demontuj, ani nie naprawiaj ładowarki.
- Nie używaj, ani nie przechowuj ładowarki w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, w pobliżu źródeł ciepła, lub wysokich temperatur.

FI

Huomautukset:

- Käytölämpötila: 0°C ~ +40°C
- Älä pudota laturia äläkä aseta raskaita esineitä sen päälle
- Irrota laturin pistoke verkkovirrasta, kun se on ladattu kokonaan, tai jos se ei ole käytössä
- Älä pura laturia äläkä kokoa sitä uudelleen
- Älä altista suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle

SE

Varningar:

- Temperatur: 0°C ~ +40°C
- Tappa inte laddaren eller placera tunga föremål ovanpå
- Ta ur kontakten för laddaren när den helt har laddats eller inte används
- Ta inte isär eller sätt ihop laddaren
- Får inte användas eller förvaras i direkt solljus eller nära värmekälla eller hög temperatur

DE

Sicherheitshinweise:

- Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C.
- Lassen Sie das Ladegerät nicht fallen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Ladegerät aus der Steckdose ab bzw. wenn der Ladevorgang beendet ist.
- Zerlegen Sie das Ladegerät nicht.
- Benutzen und lagern Sie das Ladegerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung, in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen oder bei hoher Temperatur.

UA

Запобіжні заходи:

- Температура використання: 0°C ~ +40°C
- Не кидайте зарядний пристрій та піддавайте його навантаженням
- Від'єднуйте зарядний пристрій від мережі після його повної зарядки або, якщо ви його не використовуєте
- Не розбирайте та не перебирайте зарядний пристрій
- Не використовуйте та не зберігайте під прямим сонячним промінням або біля джерел тепла, а також при високих температурах

RO

Precauții:

- Temperatură de utilizare: 0°C ~ +40°C.
- Nu scăpați încărcătorul și nu puneți greutăți mari pe el
- Scoateți ștecărul încărcătorului din sursa de alimentare după încărcarea completă sau în caz de neutilizare
- Nu dezasamblați și nu reasamblați încărcătorul
- Nu utilizați și nu depozitați sub lumina directă a soarelui sau lângă surse de căldură sau temperaturi înalte

BG

Внимание:

- Температура при употреба: 0°C ~ +40°C
- Внимавайте, за да не изпуснете зарядното устройство, и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Извадете щепсела на зарядното устройство след пълно зареждане на уреда или когато не го използвате.
- Не правете опити за сглобяване и разглобяване на зарядното устройство.
- Не използвайте и не съхранявайте под непосредствена слънчева светлина или в близост до отоплителни уреди, или при висока температура.

acme®